



Date	Por
------	-----

Legend

- NOTAS GENERALES:
- 1- No se tomaran medidas directamente de los planos.
 - 2- Se comunicará a la DF cualquier incongruencia entre documentación de proyecto.
 - 3- Se tendrá en cuenta toda la documentación del proyecto incluida la escrita y los planos de estructuras e instalaciones.
 - 4- Los replanteos y ubicación de huecos, arquetas y bajantes deberán realizarse topográficamente según plano que será aportado en obra por la dirección.
 - 5- Los replanteos y ubicación de zapatas, pilares y muretes en los testeros correspondientes a fachada de vidrio deberán realizarse topográficamente según plano que será aportado en obra por la dirección facultativa.

Architects

AZPA

55 Curtain Road | London EC2A 3PT | UK
T +44 207 033 6480 | E office@azpa.com

Project
PROYECTO DE EJECUCIÓN
FUNDACION CEREZALES
ANTONINO Y CINIA


Client
FUNDACION CEREZALES
ANTONINO Y CINIA

Title
Situación

cotas +882.80

Proj Nº	Date	Rev Nº	Scale
245	31.01.14		1:5000 A3

Author	By	Number
AZPA	GP	

Signed

 Alejandro Zaera Polo